



حافظت از تاسیسات نفت و گاز

انتخاب و کاربرد روش‌های حفاظتی در بررسی حادثه آتش سوزی واحد فشار قوی گاز گچساران

غلام عوادی
مؤدب طالب زاده سروستانی

مقدمه

ایستگاه تقویت فشار قوی گاز گچساران در فاصله ۲۸ کیلومتری غرب گچساران قرار گرفته است. این واحد در سال ۱۳۵۶ طراحی و نصب و در سال ۱۳۶۸ راه اندازی شده است. با توجه به اهمیت جمع آوری گازهای همراه نفت و فشار افزایی آنها (جهت تزریق و افزایش فشار مخازن نفت) چهار ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز در گچساران احداث شد. این ایستگاهها که ایستگاه‌های تقویت فشار ضعیف گاز شماره ۱ تا ۴ گچساران نامیده می‌شوند در کنار واحدهای بھر برداری واقع شده و گازهای مراحل مختلف جدا شده از نفت در واحدهای بھر برداری را فشار افزایی می‌نمایند.

در طراحی این ایستگاهها افزایش فشار گاز مرحله الف از حدود یک بار به هشت بار و افزایش فشار گاز مرحله ب از حدود چهار بار به ۵۵ بار پیش بینی شده است. گازهای فشار افزایی شده در ایستگاه‌های فشار ضعیف به یک لخته گیر در واحد مشترک وارد شده و پس از آب گیری، گاز آن وارد واحد فشار قوی می‌شود. در واحد فشار قوی چهار ردیف موایز A,B,C,D و E برای افزایش فشار گاز پیش بینی شده است. در هر ردیف گاز ورودی به ۱۰۱-SC وارد شده و در این قسمت پس از کمپرسور وارد کولرهای هوایی شده و پس از کاستن از دمای آن گاز وارد ۱۰۲-SC می‌شود تا مایعات آن جدا گردد. گاز پس از کمپرسور مرحله دوم می‌شود و پس از فشار افزایی وارد کولر این مرحله می‌گردد تا کاهش دما باید. در پایان، گاز خروجی از کولر وارد یک K.O.VESSEL شده تا مایعات احتمالی باقیمانده جدا گردد. در طراحی این واحد افزایش فشار گاز تا ۱۷۲ بار پیش بینی شده است.

حادثه:

نفتی و سلح در گاز و رسوب آنها روی پروبهای مربوطه باعث عدم کاردهی آنها می‌شود و پس از مدت کوتاهی از سرویس خارج شدند. در ادامه از پروبهای مقاومتی و روش وزنی (کوپنهای سنجش خوردگی) نیز استفاده شده که در همه موارد میزان خوردگی عمومی ایستگاه در حد معمولی گزارش شده است.

تئوری:

خط لوله هشت اینچ مورد نظر که دچار ترکیدگی شده به صورت افقی بوده، از یک طرف به وسیله یک کلاهک مسدود و از طرف دیگر به ۱۰۱-SC متصل است. بر روی این خط لوله شیرهای ایمنی قرار دارند که در موقع موردنیاز باز شدن این شیرها خط لوله به خط لوله تخلیه ایستگاه متصل شده و گاز را به مشعل می‌دهد. با توجه به اینکه فواصل زمانی عمل نمودن شیرهای ایمنی ممکن است طولانی باشد احتمال تجمع سلح و رسوبات در خط لوله بسیار زیاد است.

بکی از فرمهای خوردگی که اندازه گیری و پی بردن به آن بسیار مشکل ولی سرعت پیشروی و احتمال بروز حادث و خسارات ناشی از آن بسیار زیاد است، خوردگی حفره ای است. این نوع خوردگی در تاسیسات نفت و گاز عموماً در



در ساعت ۱۳:۳۵ صدای انفجار عظیمی در واحد فشار قوی گچساران شنیده شده که در پی آن بخشی از تاسیسات و ساختمان ایستگاه در زیر آتش قرار می‌گیرد که با تلاش فرمان در ساعت ۱۴:۰۵ آتش کاملاً مهار می‌گردد. پس از بازرسی از واحد، علت آتش سوزی ترکیدن خط لوله ۸ خط تخلیه شیرهای فشار مازاد ۱۰۱-SC ردیف D و انتشار گاز در محل و در پی آن آتش سوزی تشخیص داده شد.

اطلاعات فنی:

۱) تا تاریخ حادثه ردیف های B,A و D به ترتیب ۱۳۲۲۰، ۱۳۲۷۱۲ و ۶۲۷۱۲ و ۶۱۹۴۵ ساعت کارگر داشته اند.

۲) خوراک ورودی کارخانه دارای H2S، CO2 و آب است.

۳) روش پیشگیری از خوردگی ایستگاه به وسیله تزریق مواد بازدارنده خودرگی است که این مواد فقط در گاز ورودی ایستگاه تزریق می‌شوند و در ورودی کولرهای نیز تزریق پیش بینی شده اما عمل انجام نمی‌شود.

۴) روش پایش خوردگی در ابتدا استفاده از پروبهای LPR بوده که به دلیل عدم سازگاری با شرایط ایستگاه که وجود مواد

روند خوردگی تا کاهش ضخامت به حد عدم تحمل فشار ادامه یافته و به ترکیدن آن منجر شده است. به نظر می‌رسد در بسیاری از طراحیها، وجود سیستم‌های توزیق مواد بازدارنده از خوردگی را به عنوان راهکار مطلوب و کافی برای جلوگیری از خوردگی و خطرات ناشی از آن تلقی نموده و اینگونه فرض می‌گردد که با توزیق مواد بازدارنده در نقاطی از تاسیسات از قوع کلیه خوردگی‌های متحمل جلوگیری به عمل می‌آید در حالی که به دلیل پیچیدگی پدیده خوردگی و فرمها و شکل‌های گوناگون خوردگی و نیز نحوه عملکرد مواد بازدارنده، توزیق این مواد گرچه یک شرط لازم است ولی کافی نیست. لذا سایر عوامل از جمله مسیر جریان، نحوه انتقال و عملکرد مواد بازدارنده، به وجود آمدن نقاط کور و محل هایی که به دلیل رکود سیال، بازدارنده به آن محلها نمی‌رسد و یا اینکه به دلیل تشکیل سلچ و رسوب، مواد بازدارنده روی سطح فلز نمی‌نشینند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بایستی مدنظر قرار گیرند. با توجه به اینکه امکان رسانیدن مواد بازدارنده به این نقطه وجود نداشته و حتی به فرض رسیدن ماده به آنها با توجه به شرایط مسدود بودن نقطه و تجمع رسوبات، کارآیی لازم را نخواهد داشت، بنابر این بایستی نقطه کور حذف گردد. در ادامه با انجام اصلاحیه و اتصال یک خط لوله دو اینچی برگشتی از این نقطه به گاز ورودی 101-SC از رکود مایعات و رسوبات در این نقطه جلوگیری به عمل آمد. همچنین از نقاط مشابه بازرسی به عمل آمد و ضمن ضخامت سنجی و ضعیت آنها بررسی گردید که در یک نقطه با کاهش شدید ضخامت برخورد شد که منجر به تعویض آن گردید.

پیشنهاد

(۱) با توجه به اینکه با توزیق مواد بازدارنده امکان پیشگیری از خوردگی در این نقاط وجود ندارد بنابر این بایستی در طراحی از ایجاد نقاط کور (DEAD POINT) (جلوگیری شود و نقاط کور موجود با انجام اصلاحیه های لازم از حالت رکود بیرون آیند).

(۲) با عنایت به اینکه پایش میزان خوردگی به روش های عادی مانند کاربرد کوبن‌های وزنی و پروپہا در این نقاط امکان پذیر نیست، بهترین روش ضخامت سنجی است که بایستی در دوره‌های مشخص زمانی از این نقاط ضخامت سنجی شده و تغییرات ضخامت تحت کترل و مطالعه قرار گیرد.

(۳) تعمیرات اساسی به موقع انجام گرفته و محل هایی که سیال در آنها راکد است ضمن بازرسی با دستگاههای ضخامت سنج، در صورت امکان باز شده و درون آنها مورد بازرسی قرار گیرد تا در صورت تجمع سلچ و رسوب در آنها با آب تحت فشار (WATER JET) شستشو شوند.

(۴) در محل هایی از کارخانه که امکان تجمع سلچ و رسوب و قوع پدیده های مختلف خوردگی وجود دارد، قطعات قابل بازکردن به عنوان (CORROSION SPOOL) (تعییه گردن تا در زمان تعمیرات اساسی باز شده و مورد بازرسی عینی قرار گیرند).

زیر سلچ و رسوبات به وجود آمده و معمولاً در کف مخازن و در موقعیت ساعت شش در کف لوله اتفاق می‌افتد. کلید مکانیزم حفره‌ای شدن زیررسوب رسانایی رسوبات اکسید-هیدروکسید و سولفیدروی بسیاری از فلزات است. مثلاً سولفید و اکسید نیکل، آهن و مس به عنوان هادی‌های الکتریکی شناخته شده‌اند. پس سطح رویه آنها می‌تواند به عنوان کاتد برای احیاء اکسیژن محلول و دیگر اکسید کننده‌های محلول در نظر گرفته شود. پل حاصله به وسیله DIFFERENTIAL AERATION شکل می‌گیرد.

الکتروولیت پل در صورت وجود سولفید و کلرید ممکن است از هیدرولیز آنها اسیدی شود. رسوب روی حفره، سولفید، اکسید یا هیدروکسید نامحلول فلز است، که رسانای الکتریکی است و هرچه رسوب ضخیم تر می‌شود احیاء اکسیژن محلول بیشتر می‌شود. حفره‌ای شدن زیررسوب ممکن است حالت خوردگی شیاری زیر یک رسوب متخلخل رسانای الکتریکی باشد. خوردگی زیر رسوبها موضعی است اما لازم نیست حفره‌ها باریک و عمیق باشند، همانگونه که برای فولادهای زنگ نزن در محلول‌های نمکی هستند. جزیيات مکانیزم برای آلیاژهای مختلف در شرایط متفاوت نامشخص است اما یک رسوب رسانا در آب خشی که دارای هوا باشد در همه مشترک است. وجود سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن در خوراک ورودی کارخانه توجه را به سمت LOSS CORROSION WEIGHT کاهش وزن در اثر خوردگی () نماید. سولفید هیدروژن با حل شدن کاهش وزن در اثر خوردگی (WEIGHT جلب می‌نماید. سولفید هیدروژن با حل شدن نامشخص است اما یک رسوب رسانا در آب خشی که دارای هوا باشد در همه مشترک است. وجود سولفید هیدروژن عمل می‌نماید. در غیاب یونهای بافر (BUFFER) آب در تعادل با سولفید هیدروژن با فشار یک اتمسفر دارای PH حدود چهار است. در فشارهای بالاتر PH کمتر از سه نیز دیده خواهد شد.

کاهش وزن ناشی از خوردگی به طور ساده، کاهش ضخامت فلز در اثر یک واکنش الکتروشیمیایی با محیط است. دو نوع اصلی کاهش وزن ناشی از خوردگی، خوردگی یکنواخت CORROSION (UNIFORM) و خوردگی (LOCALIZED CORROSION) موضعی (PITTING) یا خوردگی شیاری (CREVICE) تشخیص داده می‌شود. افزایش CO_2 ، H_2S و کلرید و دما باعث افزایش نرخ خوردگی در این حالت خواهد شد. رشد و فعالیت باکتریها خصوصاً باکتریهای احیاء کننده سولفات در زیر سلچ و رسوبات در محیط‌های حاوی آب نیز دلیل دیگری از به وجود آمدن خوردگی حفره‌ای است.

نتیجه گیری

با توجه به مبانی تئوری و ملاحظه نمونه و نتایج آزمایشگاهی به این نتیجه می‌رسیم که خوردگی حادث شده در اثر وجود سولفید هیدروژن و آب همراه گاز و ایجاد محیط مناسب است. با توجه به اینکه لوله مورد نظر یک نقطه کور (DEAD POINT) بوده و در مسیر جریان قرار نداشته است