

ضرایب بازیافت مخازن شکافدار

(Recovery factor of Fractured Reservoirs)

ترجمه: کاظم فولادی- طاهره حسینی نیا

مخازن شکافدار در مقایسه با مخازن متعارف

گرچه تخلخل و تراوایی در مخازن شکافدار به طور گسترده‌ای تغییر می‌کند، نوع ۱، ۲ و ۳ مخازن شکافدار همگی دارای تراوایی ماتریس کم هستند و قادر نیستند بدون وجود شکستگی تولید اقتصادی داشته باشند. شکستگی‌ها با تراوایی بالا و تخلخل پایین و در خمیره با تراوایی کم و تخلخل بیشتر، مکانیسم دستیابی به هیدروکربن را فراهم می‌کند. این سیستم تخلخل دوگانه در مخازن شکافدار، باعث پیچیدگی در این نوع مخازن می‌شود که در مخازن متعارف وجود ندارد. خصوصیات تولیدی مخازن شکافدار از چند جنبه اصلی با مخازن متعارف فرق دارد:

- * به دلیل قابلیت هدایت زیاد شبکه شکستگی‌ها، افت فشار اطراف یک چاه تولیدی خیلی کم است و گرادیان فشار نقش مهمی در تولید بازی نمی‌کند. تولید توسط مکانیسم پیچیده ارتباط شکستگی و خمیره هدایت می‌شود.

- * در مخازن شکافدار با تراوایی خمیره محدود، افت فشار به ازای هر بشکه نفت در مقایسه با مخازن متعارف کم است. انساط مایعات، تخلیه نقلی و آشام (Imbibitions)، امکان جریان

افزایش زمان، هزینه و ریسک توسعه میدان می‌شوند. مخازن شکافداری که به خوبی توسعه پیدا کرده اند، بازیافتی قابل مقایسه با بسیاری از مخازن ماسه سنگی و کربناته دارند.

مخازن شکافدار از نوع یک، دارای تخلخل و تراوایی بسیار کم خمیره هستند. در این حالت شکستگی‌ها قابلیت ذخیره و مسیرهای جریان سیال را فراهم می‌کنند. نوع دوم مخازن دارای تخلخل و تراوایی کم خمیره هستند. خمیره، بخشی از قابلیت ذخیره و شکستگی‌ها، مسیرهای جریان سیال را فراهم می‌کنند. در نوع سوم مخازن (Micro porous)، خمیره دارای تخلخل بالا و تراوایی پایین است، در این صورت خمیره قابلیت ذخیره سازی را ایجاد می‌کند و شکستگی‌ها مسیرهای جریان سیال را فراهم می‌کنند. در نوع چهارم (Macro porous) تخلخل و تراوایی خمیره بالا است. خمیره هم قابلیت ذخیره سازی و هم مسیرهای جریان سیال را فراهم می‌کند در حالی که شکستگی‌ها فقط تراوایی را بالا می‌برند.

برای درک بهتر و کنترل ضرایب بازیافت در انواع مختلف مخازن شکافدار، یک مطالعه اصولی در ۱۰۰ مخزن شکافدار در سراسر دنیا به عمل آمده است.

مخازن شکافدار در دنیا برای تعیین چگونگی مخزن و خصوصیات سیال (از قبیل تخلخل، تراوایی، ویسکوزیته، نسبت تحرک، اشباع آب، تر شوندگی، توزیع شکستگی‌ها و مکانیسم رانش در مقابل استراتژی مدیریت مخزن) بر بازیافت نهایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مخازن شکافدار به چهار گروه تقسیم شده اند که دارای دو خصوصیت ویژه هستند. یکی با تخلخل و تراوایی پایین خمیره و دیگری با تخلخل بالای خمیره و تراوایی پایین خمیره. در تقسیم بندی‌های قبلی مخازن شکافدار بین این دو نوع تقاضای قابل نشده بودند.

گرچه مخازن شکافدار نسبت به مخازن ماسه‌ای و کربناته کمتر شناخته شده اند اما نقش مهمی در ذخایر و تولید نفت و گاز بازی می‌کنند. ۱۰۰ مخزن شکافدار مورد مطالعه در این مقاله دارای ذخایر نفت و گاز به میزان ۹۰ میلیون، مورد مطالعه قرار گرفته اند. اغلب مخازن شکافدار عمر کوتاهی دارند ولی دارای مقدار جریان بالا، افت تولید بالا و ضرایب بازیافت نهایی پایین هستند.

تعیین خصوصیات مخازن شکافدار دشوار است. تکنیکهای برداشت باید به دقت به کار گرفته شود تا بتوان از بروز مشکلات بازیافتی در هنگام تولید جلوگیری کرد؛ این موارد، باعث

در صد و دیگری در گروه ۴۰-۳۰ درصد هستند. داده ها نشان می دهند که مخازن نفتی شکافدار نوع ۲ و ۳ توزیع های بسیار متفاوتی از ضرایب بازیافت دارند و شامل دو گروه مجزا می شوند.

کنترل بازده بازیافت

مخازن شکافدار نوع دوم

بیشترین مخازن نفتی شکافدار در سنگهای شکننده (brittle) مانند دولومیت، سنگ آهک سخت، ماسه سنگ سخت و سنگهای ولکانیکی شکل می گیرند. نمودار ضریب بازیافت نهایی در مقابل تخلخل مغزه، تراوایی هوا، تراوایی مشتق از تولید (Derived Permeability)، نسبت تحرک پذیری (Production Ratio)، ویسکوزیته نفت، خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مطالعه نشان می دهند که بازیافت های نهایی و کلی از مخازن شکافدار، کمتر از پارامترها و ضریب بازیافت را نشان می دهد. بنابراین در مخازن سخت نوع دوم، ضریب بازیافت بیشتر به طبیعت شبکه شکستگی ها وابسته است تا به خصوصیات خمیره سنگ و خصوصیات سیال. از آنجاکه شبکه شکستگیها در لیتوپلوزیهای شکننده وسیع تر است، به طور غالب به آبده های محلی اصلی یا فروشیب مربوط می شوند. درنتیجه ۱۶ مخزن از ۲۰ مخزن نوع دوم که ضریب بازیافت شان در دسترس است، یا آبران هستند و یا مکانیسم تولید چند رانشی دارند. مخازن با هر دو سیستم رانش آبران و یا گاز محلول را بیشترین ضرایب بازیافت را دارند. روشهای برداشت ثانویه و بهره افزایی (Enhanced Oil Recovery EOR) خمیره پرای خیلی از این مخازن به کار برده می شود. به هر حال برخی از مقادیر بالای بازده بازیافت به وسیله بازیافت اولیه بدون عوامل کمکی و به وسیله یک سیستم فوی آبران انجام

می شوند. افت سریع فشار می تواند مکانیسم های موازنه برداشت - که باعث جریان نفت از خمیره به شکستگی ها می شود - را تغییر داده و به شدت باعث کاهش ضریب بازیافت (Recovery Factor) شود. بالاخره اگر یک روش ثانویه برداشت غیر صحیح انتخاب شود، باعث کاهش بیشتر برداشت نهایی می شود. شایع ترین مثال از یک مدیریت مخزن ضعیف، آب رویی (Water Flooding) یک مخزن شکافدار است. این عمل باعث ابتداست مقادیر زیادی از نفت غیرقابل استحصال در بلوکهای خمیره منطقه آبزده می شود.

بازده بازیافت Recovery

داده های گردآوری شده در این مطالعه نشان می دهند که بازیافت های نهایی و کلی از مخازن شکافدار، کمتر از بسیاری از مخازن متعارف است و به هر حال در بعضی موارد، قابل مقایسه با مخازن متعارف هستند. انواع ۱، ۲، ۳ و ۴ مخازن نفتی شکافدار به طور متوسط دارای ضریب بازیافت نهایی معادل ۲۶٪ هستند و هشت مخزن گازی شکافدار مورد مطالعه دارای متوسط ضریب بازیافت نهایی معادل ۱۶٪ بوده اند. دو سوم مخازن نفتی، دارای ضریب بازیافت بیشتر از ۲۰٪ هستند که از نظر تجاری قابل توجه اند. سه چهارم مخازن گازی نیز دارای ضریب بازیافت بیشتر از ۶۰٪ هستند. ضرایب بازیافت نهایی برای ۲۰ مخزن از ۲۶ نوع مخازن نفتی نوع ۲ در حدود نه تا ۵۶ درصد است که متوسط آن ۲۶ درصد و دارای توزیع نزدیک به نرمال هستند. ضرایب بازیافت نهایی برای ۱۵ مخزن از ۲۰ مخزن نفتی نوع ۳ در محدوده ۷/۶-۴۴ درصد با متوسط ۲۴ درصد قرار دارند و دارای توزیع دوگانه است که یک بخش آن در ۲۰-۱۰٪

نفت از بلوکهای خمیره به شکستگی هارا در زمان تولید مهیا می سازد.

* عموماً اگر مخزن به خوبی مدیریت شود نسبت گاز / نفت (GOR) مخازن شکافدار در طول تولید پایین تر از مخازن متعارف باقی می ماند. گاز آزاد شده از درون شکستگی ها ترجیحاً به سمت بالای مخزن حرکت می کند در حالی که در مخازن متعارف گاز ترجیحاً به طور افقی به سمت تزدیگیرین دهانه چاهه حرکت می کند. گاز آزاد شده، یک گند گازی (Gas Cap) (Gas Cap) ثانویه ایجاد می کند یا باعث انساط گند گازی موجود می شود و بدین ترتیب میزان گاز موجود در نفت تولید کاهش می یابد.

* برش آب (Water Cut) در مخازن شکافدار دقیقاً تابع نرخ تولید است. خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن و خصوصیات فشار / حجم / دما (PVT) (سیالات تأثیر کمی بر تولید آب دارند).

* در طی تولید در مخزن شکافدار، جریان همرفتی (Convection) به وجود می آید. در نتیجه خصوصیات PVT در سراسر مخزن شکافدار، ثابت باقی می ماند.

به دلیل این تفاوت های اساسی، اشتباہ در تشخیص یک مخزن شکافدار به جای یک مخزن متعارف، استراتژی بهره برداری را تغییر می دهد و در نتیجه این مسئله نقش منفی در عملکرد مخزن دارد. بیشتر چاههایی که بر اساس مخازن شکافدار تکمیل شده اند دارای مقادیر تولید اولیه زیادی هستند.

اگر تصمیمات سرمایه گذاری بر این فرض باشد که مقادیر زیاد تولید منوط به مدت زمان طولانی باشد، ممکن است مخزن به طور اقتصادی حذف شود. وقتی چاههای مخازن شکافدار با دبی های بالا جریان می یابند مقدار GOR با مدیریت خوب مخزن به جای کاهش، افزایش می یابد. تولید اضافی گاز باعث کاهش سریع در افت فشار

سوم مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب به صورت ترکیبی از روش‌های مختلف است.

ضریب بازیافت ۱۷ مخزن شکافدار نوع سوم که ترشوندگی و شدت شکستگی شان تعیین شده بودند، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. تمام مخازن با شکستگی خوب (well fractured) و آب تراز نوع سوم، دارای حداکثر ضریب بازیافت بیشتر از ۲۵ درصد هستند در حالی که تمام مخازن با شکستگی خوب نفت تر نوع سوم، دارای حداکثر ضریب بازیافت کمتر از ۲۵ درصد هستند.

در مخازن با شکستگی ضعیف poorly fractured که نفت اغلب در بلوک‌های خمیره باقی می‌ماند ضریب بازیافت نهایی بدون درنظر گرفتن ترشوندگی کمتر از ۲۰ درصد است. تفاوت زیاد ضریب بازیافت در مخازن نوع سوم آب تر و نفت تر به این دلیل است که آب می‌تواند به وسیله پدیده آشام (Capillary imbibitions) تخلخل‌های ریز را هم تحت تأثیر قرار دهد و یک مکانیسم بازیافت اولیه مؤثر را ایجاد کند در حالی که در مخازن نفت تر به این صورت نیست به همین دلیل است که تزریق آب به یک مخزن آب تر بسیار مؤثرتر از تزریق آب به یک مخزن نفت تر است. بنابراین سیلاپ زنی ثانویه یک مخزن آب تر باعث افزایش ضریب بازیافت نهایی می‌شود که اغلب تأثیر کمی روی مخزن نفت تر دارد.

جريان و مدیریت مقدار تولید آب، شاید مهم ترین عوامل در افزایش ضریب بازیافت در مخازن نفتی شکافدار نوع دوم باشد.

می‌گیرد. برای مخازنی که مکانیسمهای ضعیف تری دارند شامل آبران ضعیف تر دارای ضرایب بازیافت ثانویه کمتر روش‌های برداشت شانویه اعمال می‌شود.

تعداد کمی از مخازن نفتی شکافدار نوع دوم با سیستم آبران به دلیل مدیریت ضعیف تولید آب، برداشت بهینه را ندارد. از آنجاکه مخازن نوع دوم تمایل دارند که سیستم شکستگی هایی مرتبط با آبده داشته باشند، مقادیر بالای تولید می‌تواند باعث تهاجم سریع آب و افت تولید شود. برای مثال یک مخزن کارستیک (Karstic) کربناته شکافدار نوع دوم در شمال شرقی چین در طول دو سال اولیه تولید بالایی داشته است. چاهها در سطح مخزن حفاری و به صورت حفره باز (Open hole) کامل شده بودند. دبی بالای تولید از ریزش نفت خمیره به شکستگی های جلوگیری نموده و این مسأله به افت سریع فشار و تولید مخزن انجامید. اجرای یک برنامه تزریق آب برای کاهش افت فشار اجرا و باعث ایجاد مشکل هجوم آب گردید. در نهایت عمر تولید این مخزن کوتاه و بازیافت نهایی کمتر از ۲۰ درصد به دست آمد.

یک مخزن نفتی کربناته کارستیک نوع دوم دریایی در اسپانیا که خصوصیات سنگ و سیالش مشابه با مثال اول است به طور مشابه توسعه یافته است. چاههای تولید در یک سوم مخزن حفاری شده و به صورت (hole) Open تکمیل شده‌اند. به هر حال دبی تولیدی به خوبی کنترل شده و وقتی برش آب به دو درصد کل مایعات تولیدی می‌رسید اندازه کاهنده جریان (Choke) را کم می‌کرد. با وجود این که هیچگونه تکنیک برداشت ثانویه مورد استفاده قرار نگرفته است، تنها با کنترل نرخ تولید و برش آب، ضریب نهایی بازیافت معادل ۴۵ درصد به دست آمد. بنابراین بهینه شدن مقدار

مخازن شکافدار نوع سوم

مخازن نفتی از نوع سوم اغلب در سنگهای نرم (ductile) مثل گچ، دیاتومیت و شیل سیلیسی یافته می‌شوند. نمودار ضریب نهایی بازیافت در مقابل تخلخل مغزه، تراوایی نسبت به هوا، تراوایی به دست آمده از تولید، ویسکوزیته نفت، نسبت تحرک، گراویته نفت، فاصله چاهها، نسبت gross/net و درصد اشباع آب باقی مانده چندین ارتباط را نشان می‌دهد. تراوایی نسبت به هوا خمیره سنگ و گراویته نفت همبستگی مثبت متوسطی با ضریب بازیافت نشان می‌دهد. نسبت تحرک و نسبت gross/net، همبستگی مثبت ضعیفی با ضریب بازیافت دارند. درصد اشباع آب باقیمانده همبستگی منفی ضعیفی با ضریب بازیافت دارد. بنابراین مشخص می‌شود که سنگ و خصوصیات سیال در مخازن نوع سوم نسبت به مخازن نوع دوم تأثیر بیشتری روی ضریب بازیافت نهایی دارد.

از آنجاکه بیشتر مخازن نوع سوم لیتولوژی‌های نرم دارند، شکستگی‌ها تمایل دارند که اطراف گسل‌ها و مناطقی با حداکثر انحنای خمیدگی به وجود آیند و به طور کلی با آبده‌های زیرین یا شبیه پایین ارتباط ندارند. مکانیسم رانش تمام مخازن نوع سوم گاز محلول، انبساط گندگازی، تخلیه ثقلی یا ترکیبی از این مکانیسم‌ها است. مکانیسم آبران فقط در سه مورد از ۲۰ نوع مخازن نوع سوم وجود دارد که آن هم بخشی از یک مکانیسم ترکیبی است. برخلاف مخازن نوع دوم، کاربرد بازیافت ثانویه و تکنیکهای EOR برای بازیافت ماکریزم ضروری است.

تکنیکهای زیادی برای مخازن نوع

منبع:

JPT(OCT 2003):Recovery Factors:Lessons from 100 fields Fractured-Reservoir

آدرس اینترنتی:

<http://www.spe.org/spe/jpt/jsp/jptpapersynopsis/0,2439,1104-1585-0-1546354,00.html>